

Configurações de ciclos da CME

Configuração de ciclos de limpeza e esterilização na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.

CAMINHO PADRÃO

Menu CME -> Configurações da CME -> Ciclos

INCLUIR CICLO

Após seguir o caminho padrão:

1. Clique em "Adicionar";
2. Identifique a Filial;
3. Selecione o Método de Esterilização/Desinfecção;
4. Selecione o Tipo de Ciclo;
5. Nomear o ciclo, exemplo: ciclo limpeza, esterilização, etc.
6. Informar a Temperatura;
7. Informar o Tempo de exposição, tempo total do ciclo e a pressão utilizada.
8. Clique em "Salvar" no canto superior direito da tela.

VINCULAR CICLO AO PATRIMÔNIO

Na tela de Listagem de Ciclos:

[image.png](#)

1. Localize o ciclo a ser vinculado a um patrimônio;
2. Clique no ícone de lápis azul no campo "Permitidos";
3. Em "Buscar Patrimônio" localize o equipamento a ser utilizado no ciclo;
4. Pressione "OK" para vincular o ciclo ao patrimônio.

Obs.: Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele.

DÚVIDA

Dúvida	Solução
Na tela de vínculos, ao tentar vincular o ciclo a um patrimônio o sistema apresenta a mensagem "1053PATRIMÔNIO NÃO PERTENCE A FILIAL DO CICLO! - 0".	Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele.

Revisão #8

Criado 2022-10-05 15:00:08 UTC por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado: 2022-12-22 00:01:21 UTC por GABRIEL BORGES PETERS